In Arbeit

Boot Probleme mit Sapphire 6600 XT

Beitrag von „Applewoi“ vom 27. Juni 2023, 17:35

Dann probiere ich mal das Tool das [Hecatomb](#) geteilt hat aus. Danke euch 😊

Hab mit OCA jetzt eine Seriennummer hinzugefügt, allerdings konnte ich da auch nichts finden wo ich die CPU Bezeichnung für "Über meinen Mac" editieren kann. Es wäre auch lieb wenn sich jemand nochmal meine config.plist anschauen könnte. Hier und da kommt es noch vor das ich den Screen "Dein Computer wurde wegen eines Problems neu gestartet" bekomme. Hab mal unter ACPI die Bridge for XTH 6900 deaktiviert und auch das CPU Power Management deaktiviert. Da bootet er dann wenn überhaupt sehr lahm.