I9 X299 Hackintosh macOS 14

Beitrag von „kaneske“ vom 1. Januar 2024, 20:19

Vielleicht brauchst du noch die XHCIUnsupported.kext bau mal ein lass den Rest so und Check ob dein USB Controller im Hackintool dann endlich mal da ist.

Dir fehlt ein ganzer Controller nicht einzelne Ports.