Bios Geupdatet und funktionierenden Hackintosh geschrottet (MSI B660 Tomahawk Wifi +12600K+5500XT)

Beitrag von „MacUser33“ vom 7. Januar 2024, 09:44

gene-x kaneske danke für die schnellen Antworten, habe jetzt ein bisschen herumprobiert mit (SetupVirtualMap und ProtectUefiServices auf True) und Bios Vt-D auf Enabled und Intel C State Enabled finde im bios aber die option per core hyper theadering control nicht. Probiere jetzt nocht die im post von gene-x genannte config.plist mit meiner efi, melde mich gleich nochmal wieder.

Ok: habe jetzt alles mögliche durchprobiert, Die config.plist die in gene-x post drin war hat aber alles nicht gefruchtet.

aktueller stand siehe screenshots.

hab ihr noch eine idee was ich probieren könnte ?

Edit: Ich habe keinen NVRAM-Reset durchgeführt kann es damit zusammenhängen? Bzw. wie mache ich einen NVRAM-Reset?