Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. März 2024, 10:15

Mit fällt nichts ein was USB-Mapping von Monterey zu Sonoma zerstört außer man ändert das SMBios oder hat beim Kext so was wie MaxKernel drin.

Eventuell gibt deine EFI hier gepostet Infos zum Problem.