Erfahrungen mit Intel WIFI und Intel Bluetooth unter Sonoma

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. März 2024, 14:43

Las das mal mit dem USBMap Tool und ergänze unter Monterey denn USBInjectAll von hier

https://github.com/johnlimabravo/USBInjectAll/releases

Und mach nochmals diese Bild:



und dieses Bild:



Letztes Bild aber von dem Bereich wo man Bluetooth sieht. Beim ersten Bild nicht vergessen denn Besen und dann Update zu drücken.