[gelöst] Touchscreen funktioniert aber Touchpad nicht auf HP Elite X2 G3

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 11. März 2024, 14:04

Wie die Überschrift sagt sitze ich momentan vor dem Problem, daß mein Hackintosh-Laptop soweit funktioniert, sogar Touchscreen, aber das Touchpad eben nicht.

Es handelt sich um ein Alps Touchpad.

In den Systeminforamtionen wird das Touchpad über USB auch erkannt.



Eingebunden wird es wohl über I2C



Der Laptop ist ein HP Elite X2 G3

Prozessor i7-8550U

Graphik: Intel HD 620

Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch und komme nicht weiter.