Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „Datenrausch“ vom 18. April 2024, 20:44

Hmmm, das klappt irgendwie nicht.

Muss ich doch zuerst die 7 Punkte ausführen?

1. Debug herunterladen

2. Rechner starten und EFI-Ordner mounten

3. Backup vom EFI-Ordner erzeugen

4. BOOTx64.efi austauschen

5. Neues Verzeichnis anlegen EFI/OC/Bootstrap und da die Datei Bootstrap.efi ablegen (Habe ich bis jetzt nicht gefunden)

6. OpenRuntime.efi ins Verzeichnis Drivers

7. OpenCore.efi ersetzen.

Nur so im OpenCore den Haken setzen, geht bei mir nicht. Da legt er im EFI-Ordner nichts an. Höchstens ein Text-Datei. Die ist aber leer.