Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „Datenrausch“ vom 19. April 2024, 21:10

Vielen Dank!

Aber ich habe keine Datei im ACPI-Ordner gefunden, die SSDT-DMAR heißt. Oder habe ich sie übersehen? Kann sie in ein anderem Verzeichnis liegen?

Ich werde morgen versuchen, die Änderungen in der DMar-Tabelle zu machen.