Intel AX200 kein Bluetooth

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 17. Juni 2024, 11:21

> Zitat von Arkturus
>
> Die ganze EFI ist ein Krautladen und dürft ja gar nicht laufen

Das ist Quatsch, die ist nicht verbastelt oder ähnliches, nur das Nötigste für AMD, vollkommen ausreichend.

> Zitat von Arkturus
>
> Für BT benötigst Du dann nur BluetoothInjector.kext und die wirst BT haben

Ab macOS Monterey funktioniert der nicht mehr.

Vielleicht mal für die Zukunft die Entwicklerseite aufrufen und schauen bei Installation oder Troubleshooting.

@Riddle hoffe, Dir fällt was auf.