Skylake iGPU Zucken bei Ventura und Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. Juni 2024, 13:18

die richtige device-id muss es schon sein und die ist m.E. beim TE falsch, jedenfalls auch in der Dortania Guide anders beschrieben.

.....sowie hier . Für Desktop wird hier iMac17,1 als SMBIOS empfohlen.