Hilfe! Weisser Bildschirm nach Opencore legacy patcher 0.60 Installation

Beitrag von „Tigo“ vom 7. September 2024, 11:59

Der OpenCore Bootpicker war zu sehen. Gleich nach Auswahl der Installation wurde es grau. Ab da dann nie mehr was. Mit oder ohne Stick, mit anderer bootfähigen Platte oder nicht. Nichts mehr, keinerlei Zeichen. Kein Bootloader. Keine Reaktion auf Tastatur, weil der PRAM Reset ja auch nicht funktioniert. (ausbleibender Chime) Es war ein MacMini 2010. Ich hatte darüber gelesen, dass Sonoma und der Mini 2010 es wegen der fehlenden USB1.1 Unterstützung und Grafik es schwierig hat und die Treiber rein gepatched werden müssen. Es war auch ein 2.0 Hub dran. Aber wenn ich Install auswähle kommt ja erst mal ein weiteres Menü.... da kann man doch noch nichts schießen? Passierte aber nicht mehr.

Was passiert eigentlich, wenn man nicht im OpenCore Bootpicker das Install auswählt sondern eine Ebene drüber? Soll man nicht machen, aber warum? Langsam bin ich mir unsicher und nach den ganzen Versuchen weiß ich selbst nicht was ich gemacht habe. Entweder Zufall und zeitgleicher Hardwaredefekt... oder irgendwas in der Install Routine im Zusammenhang mit der USB Unterstützung, Grafik und EFI hat was ausgelöst. Aber davon habe ich keine Ahnung und finde nicht viel Information darüber.