macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. September 2024, 10:34

ich hab gestern die alte Fenvi t919, welche ich im KBL-Desktop durch eine Fenvi AX3000 ersetzt habe, im HW-Desktop eingesetzt, um anstelle TP-Link Archer nun WLAN+BT zu erweitern. Genau das USB-Mapping musste erneuert werden, ohne weiter Texte oder NVRAM Patches zu implementieren. Es wurde hie5r zunächst lediglich EHC1 PRT1 als IOUSBHostDevice erkennt, XHC HS12 mit BRCM20702 HUB fehlte aber. schmalen



EDIT: Am HW._Desktop Sonoma und Sqpuoia auf den aktuellen Stand gebracht. Zuvor FV2 entschlüsselt, damit der OCLP für die Fenvi T1919 das modern Wirelless gerade biegen kann. Sonoma wieder verschlüsselt, aber bei Sequoia mit der aktuellen RC scheint nun der FV2-Patch nicht mehr zu greifen, nix zu machen.