Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 16:58

Danke! Die SSDT-DTGP.aml werd ich gleich mal versuchen.

Ich hab den ganzen Auszug gespeichert weil ich mit maciASL RP01 in RP06 oder auch RP21 geändert hab. Waren versuche mit ChatGPT.