USB-Mapping

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. März 2025, 15:54

wu ming

Benutze die angefügte Kext und berichte.

Es sind sämtliche Ports aktiviert, da ohnehin keine Ports ausgeklammert werden müssen. Denn am Controller PTXH hängen 14 Ports, am XHC0 sind es acht Ports. Beschrieben habe ich diese nach dem, was hier bisher zu sehen war. Das müsste so passen.