Erledigt FOAD`s Hacktintosh: Core i7-4770 - GA-Z87X-UD5H - 16GB RAM - GTX 760

Beitrag von „FOAD“ vom 30. November 2013, 16:26

Die Lüftergeräusche kommen eindeutig vom CPU Kühler!

Komisch ist das nur einer von beiden Lüftern läuft! Ist das normal? Wird der zweite erst bei höherer last zugeschaltet?
Das Motherboard zeigt den Fehler A0 an! Hab aber nichts schlaues gefunden dazu!