ALC1200 (AppleHDA) nach update auf 10.7.2 kein Ton.

Beitrag von „ScorpionX“ vom 15. Oktober 2011, 21:11

Hey,

habe 10.7.2 installiert und hatte vorher eine funktionierende AppleHDA.kext für meine ALC1200 Soundkarte (Asus P5Q).

Nach dem Update, war kein Sound mehr da. Hab schon probiert die neu zu installieren, aber bringt nichts.

Habe dann die AppleHDA.kext gelöscht und von Multibeast 4.0.2 VoodooHDA 2.7.3 installiert.

Jetzt habe ich zwar ton, aber der ist nicht gut! durchgehend rauschend und "knacksend"!

Woran kann das liegen?

Hat jemand eine Lösung?

DSDT benutze ich nicht, weil ich davon keine Ahnung habe. Falls aber hilft, würde ich es nutzen.

Bitte um Hilfe!

Danke im voraus!

ScorpionX

Beitrag von „Griven“ vom 16. Oktober 2011, 02:33

Also grundsätzlich ist es ja immer so, dass ein Update die AppleHDA.kext zerballert. Perfekt wäre jetzt natürlich wenn Du ein Backup von Deiner AppleHDA.kext vor dem Update gemacht hättest (Timemachine?), das Du jetzt einfach wieder zurückspielst...

Ansonsten hätte ich [HIER](#) eine für ALC1200 Audio fertig gepackte applehda.kext für Dich im Angebot, die einfach zusammen mit einem passenden enabler (da Du ja keine DSDT hast) wieder installieren und die VoodooHDA.kext löschen und schon gibt es wieder "nativen" Sound auf die Ohrchen.

Wenn Du mit der VoodooHDA.kext weiterfahren möchtest ist [hier](#) ein Tutorial dazu in dem du nachlesen kannst wie man die VoodooHDA an seine Hardwaregegebenheiten möglichst gut anpassen kann.

Beitrag von „ScorpionX“ vom 16. Oktober 2011, 14:35

hey, danke erstmal!

Nur was genau meinst du mit einem "Enabler"?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 16. Oktober 2011, 14:57

ein Enabler ist eine zusätzliche kext die der eigentlichen Kext informationen liefert.

Beitrag von „ScorpionX“ vom 16. Oktober 2011, 15:59

okay... also vorher hatte ich immer nur die applehda.kext installiert und es hatte alle geklappt, jetzt unter 10.7.2 leider nicht mehr.

Wo finde ich eine solche passende Enabler kext?

Beitrag von „Gelöscht“ vom 16. Oktober 2011, 16:19

[Zitat von ScorpionX](#)

Wo finde ich eine solche passende Enabler kext?

schaue doch einfach mal im Beitrag 2 Griven hat dir alles reingeschrieben!

Beitrag von „ScorpionX“ vom 21. Oktober 2011, 18:31

Tut mir leid, habe erst jetzt gecheckt, wie das geht 😊

Funktioniert jetzt alles super mit ALC1200 (AppleHDA) auf 10.7.2 ohne DSDT.

Beitrag von „googolplex“ vom 22. Dezember 2011, 13:39

ich habe auch ein P5Q mit ALC1200
mit der kext funktioniert nun mein kopfhoerereingang vorne, aber keine der 6 Buchsen hinten.
hat irgendjemand eine Lösung dafür?