Erledigt R9 280 non X funktioniert nicht

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 14:47

Hallo ich habe seid Gestern eine R9 280 non X von XFX auch die sollte normal oob laufen da alle Einträge entsprechend vorhanden sind allerdings bleibe ich an folgender stelle kleben

---

Beitrag von „al6042“ vom 8. Januar 2016, 15:15

Hast du schon mal mit dem Boot-Arg -x in den SafeMode gestartet?
Wie sieht deine Config.plist aus?

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 15:22

Also mit bootarg -x bleib ich auch beim ErP error stehen ... sobald ich auf init iGPU first stelle kann ich durch booten aber mein Framebuffer von der AMD karte wird nicht geladen Stelle ich aber auf PCIE-1 um scheint es so als ob er den Framebuffer lädt mich aber am ErP error kleben lassen lässt ..

Ich reiche gleich mal meine config.plist nach sobald ich per iGPU ins OS X gebotet habe

---

Beitrag von „al6042“ vom 8. Januar 2016, 15:41

Der Framebuffer für die R9 280 (ohne X) sollte der gleiche sein, den auch die mit X-Variante nutztz: Futomaki

> Zitat
>
> // TAHITI
> //Framebuffers: Aji - 4 Desktop, Buri - 4 Mobile, Chutoro - 5 Mobile, Dashimaki - 4, IkuraS - HMDI
> // Ebi - 5 Mobile, Gari - 5 M, Futomaki - 4 D, Hamachi - 4 D, OPM - 6 Server, Ikura - 6
> { 0x6780, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD FirePro W9000", kIkuraS },
> { 0x6784, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series", kFutomaki },
> { 0x6788, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series", kFutomaki },
> { 0x678A, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD FirePro W8000", kFutomaki }, // AMD FirePro S9000/S9050/S10000
> { 0x6790, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7970", kFutomaki }, // Gigabyte is dumb and used this for some of their cards
> { 0x6791, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series", kFutomaki },
> { 0x6792, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7900 Series", kFutomaki },
> { 0x6798, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7970X/8970/R9 280X", kFutomaki },
> { 0x6799, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7990 Series", kAji },
> **{ 0x679A, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7950/8950/R9 280", kFutomaki },**
> { 0x679B, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7990 Series", kChutoro },
> { 0x679E, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7870 XT", kFutomaki },
> { 0x679F, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7950 Series", kFutomaki },
>
> Alles anzeigen

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 16:05

Bleibe weiterhin am ERP hängen

Edit:

config.plist im anhang

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Januar 2016, 18:30

Hast du noch Garantie? Ansonsten flashe ein anderes BIOS auf die Karte, ich kann dir Beispiele geben, obs funktioniert würdest du dann immer ausprobieren müssen. Als erstes könntest du hier die BIOS von Techpowerup durchprobieren, such nach deiner Karte und Probier die 2,3 die es dort gibt durch. Dann jeweils wenns geht die Framebuffer (auch Hamachi) durchprobieren wenn du die zeit hast. Und wenn auch das nicht funktioniert ist die einzige Möglichkeit die Karte eigenhändig zu personalisieren nach dieser Anleitung: http://www.rampagedev.com/?page_id=82&page=10

Viel Glück

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 19:20

Ich habe die Grafikkarte wie oben geschrieben erst seid Gestern frisch Abgeholt von Alternate .. Dementsprechend habe ich noch 24 Monate Garantie

---

Beitrag von „bananaskin“ vom 8. Januar 2016, 19:45

Hallo, wir haben hier gerade auch eine R9 280X, allerdings von Sapphire... und halt mit X...
die läuft ganz ohne irgendwas einzustellen, ich habe deine config, mal dahin abgeändert
teste mal mit der...
lg

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 20:35

Hat leider nicht wirklich geklappt ... Wenn ich jetzt das Bios von einer R9 280 von Gigabyte oder eben halt von Sapphire nehme .. kann da irgendwas großartig passieren ?

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Januar 2016, 20:59

Eigentlich sieht dein Screenshot nicht nach einem Grafikproblem aus - startet die Kiste denn, wenn du die 280er ausbaust?

Beitrag von „debiantippse“ vom 8. Januar 2016, 21:06

Die Kiste startet auch sobald ich init iGPU first im bios drinnen habe

---

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Januar 2016, 00:21

Wenn du ein BIOS flashst verlierst du leider deine Garantie

Beitrag von „Adnarel“ vom 9. Januar 2016, 12:53

Testweise ErP im Bios ausschalten?

Beitrag von „debiantippse“ vom 9. Januar 2016, 16:13

Wo finde ich bitte diese Option ?

Beitrag von „Fantomas“ vom 9. Januar 2016, 16:24

In der zugehörigen Beschreibung deines Mainboards:

Beitrag von „debiantippse“ vom 10. Januar 2016, 21:29

Ich wusste gar nicht das es sowas auch als bios option gibt

Niemand eine Idee ?

Beitrag von „crusadegt“ vom 10. Januar 2016, 21:43

Probier mal die config.plist

Beitrag von „debiantippse“ vom 10. Januar 2016, 21:46

Das könnte grade bisschen schwierig werden da ich im moment mit Oz unterwegs bin

Edit

Wenn es was nützt könnte ich mein Bios anbieten welches ich per GPU-Z unter windows raus geholt habe

---

Beitrag von „crusadegt“ vom 10. Januar 2016, 22:03

Dann probiere mal:

Code

1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer=„Futomaki“

Beitrag von „debiantippse“ vom 10. Januar 2016, 23:41

Habe herausgefunden das mein Framebuffer früher Futomaki war jetzt aber Hamachi ist ... ich werde es mal testen !

Edit: Sobald ich Hamachi als Framebuffer verwende bleibe ich auch mit der iGPU im Verbose kleben ... wobei ich nicht glaube das ich wirklich kleben bleibe weil ich zurzeit VodooHDA benutze und der sound an geht ... es scheint als würde er einfach nicht wirklich hoch kommen

---

Beitrag von „Werner_01“ vom 20. Oktober 2016, 19:30

Ich habe just folgendes oben gelesen:

"0x6799, 0x00000000, CHIP_FAMILY_TAHITI, "AMD Radeon HD 7990 Series"

Die 7990 hat zwei GPUs drauf - läuft die denn unter Sierra?

Beitrag von „griven“ vom 20. Oktober 2016, 22:44

Der Rechner kommt in dem Fall hoch aber schaltet den Output vom Windowserver auf einen anderen Port als den an dem der Monitor hängt. Ich nutze hier (sowohl unter ElCapitan als auch unter Sierra) mit einer R9-270X den Futomaki Framebuffer und bekomme hier auch nur dann ein Bild wenn der primäre Schirm am DisplayPort hängt. Ich habe auch schon testweise mit Hamachi gearbeitet ist das selbe Spiel Bild nur wenn primär am DisplayPort. Ich fahre ein 2 Schirm Setup und habe mit Futomaki Bild auf beiden Schirmen wenn einer am DisplayPort und der andere am DVI hängt.

Mit Hamachi gibt es in jedem Fall nur auf dem Schirm ein Bild der am Displayport hängt. Klar man könnte jetzt anfangen den Framebuffer zu patchen und die jeweiligen anderen Ports auch DP definieren aber die Mühe mache ich mir nicht denn es funktioniert ja auch so. Ich vermute ein ähnliches Problem wird es aktuell wohl auch mit den R9-290(x) Karten unter Sierra geben.