Erledigt OS X mit Gedenkpause bei GTX 750TI (vorher Radeon 5850)

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 22:01

Meine Radeon wird korrekt erkannt.
Habe ein paar modifizierte Kexte installiert, leider bekomme ich damit einige Fehlermeldungen beim hochfahren.
Habe nun die Originalen von meinem laufenden Yosemite Mac genommen und installiert, diese funktionieren nicht bzw. er bootet nicht.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. Oktober 2016, 22:05

"Ein paar modifizierte Kexte"
sagt ja viel aus!
Welche den genau ? Lade die mal bitte hoch

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Oktober 2016, 22:07

Das mit den Kext hin und her schieben, einsetzen und löschen, ersetzen oder verändern, ist so eine Sache bei einem AMD System.
Ich lasse zum Abschluss immer das Kext Utillity laufen, dann funzt es auch wieder mit dem Boot/Neustart, wenn du nicht allzu weit vom Vanilla OS X entfernt bist.

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 22:09

Kext Utillity ist mein ständiger Begleiter.
Habe das System komplett neu aufgesetzt.

Beitrag von „Nio82“ vom 16. Oktober 2016, 22:14

Ich habe gerade mal in unserm Hardware Center geschaut. Sollte die Radeon HD5850 nicht OOB laufen? Ohne veränderte Kexte?

Sapphire Radeon HD 5850

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Oktober 2016, 22:16

Wenn das OS X mit der HD 5850 einwandfrei läuft, warum dann diese modifizierten Kexte?
Wo hast du die geladen und was sollen sie zusätzlich bewirken, muss man die alle auf einmal installieren?

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 22:16

@Nio82 Sollte, aber komischerweise nicht bei mir.

@derHackfan weil ich keine Grafikbeschleunigung habe

Beitrag von „Nio82“ vom 16. Oktober 2016, 22:25

Du benutzt ja Clover zum booten, hast du da schonmal versucht etwas anzupassen mit Clover Configurator im Graphics Bereich? Bevor ich so großen Eingriffen vornehme das ich Kexte austausche, würde ich erst mal versuchen es über Einstellungen zum laufen zu bringen.

Beispielsweise mit dieser Anleitung: Grafikkarten Installation & Troubleshooting

---

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. Oktober 2016, 22:28

Viel Glück bei deinem System :o

hier Strand was anderes aber kann Mobil leider nichts löschen

---

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 22:30

Habe ich gemacht, mit ATIinject wird sie richtig erkannt, unter FB die Namen aus dem Kext probiert, aber damit hängt das System

@Dr.Stein die Kexte befinden sich im 1. Post, woher ist eine gute Frage.

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Oktober 2016, 22:42

Die Quelle zu wissen wäre schon gut, vielleicht steht da noch was zur Verwendung (was wurde geändert und wieso?).

Beitrag von „DaTec“ vom 16. Oktober 2016, 22:45

Die Karte Läuft OOB. Zur frage nutzt du noch andere Bootflags in Graphics ausser inJect ATI ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 23:28

Nein, habe nun die Originalen Kexte installiert und der Rechner bootet bis zum schwarzem Bildschirm mit Mauszeiger.
Bei Änderung mit Fake ID usw. bootet der Rechner, allerdings werden nur 5MB Grafikram erkannt.

Beitrag von „DaTec“ vom 16. Oktober 2016, 23:39

Da die Karte eigentlich (OOB) also ohne jegliche Kext laufen muss, frage ich mich warum du diese ins System integrierst ?

Welcher Karte von welchem Hersteller hast du ?
Es gab da mal eine die Etwas Probleme mit dessen Bios hatte, wie bei den Asus die GTX Karten.

Beitrag von „ThiAs“ vom 16. Oktober 2016, 23:56

Die originalen Kexte befinden sich doch von Haus aus auf der Platte, die habe ich ja nun wieder installiert.
Mit denen läuft es ja nicht .
Es ist eine Radeon 5850

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 00:03

Das es eine Radeon HD 5850 ist wissen wir ja nun aber ist es eine Sapphire, Asus also

welcher Brand ?

Hast du mal LoadVBios und Injekt ATI genutzt ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 09:59

Habe ich auch probiert. Es ist eine Sapphire 5850.

Beim booten erscheint:

∗∗ GPU Hardware VM is disabled (multispace: disabled, page table updates with DMA: disabled)

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Oktober 2016, 21:05

Deine Karte verhält sich wirklich merkwürdig ...

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 21:16

Habe sie gegen eine PowerColor 5850 getauscht, gleicher Fehler.

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 21:50

Zeig mir mal deine Config.plist bitte mal !

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 21:59

spoilerd by der Hackfan

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Oktober 2016, 22:06

Kannst du deine config.plist bitte im Thread hochladen?
Nicht als Copy and Paste sondern die ganze Datei "config.plist", dann kann jemand anders die auch für dich editieren.

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:07

Sry, habe ich nicht bedacht.

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 22:08

Hast du das Aktiviert ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:10

Nein, habe ich nicht.

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Oktober 2016, 22:13

@DaTec Und das bewirkt dann (bei einer OOB Grafikkarte) was ... nur mal so aus Unwissenheit?

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 22:25

@derHackfan
nicht sofort Falsch verstehen! Ich wollte nur wissen ob er dies dort Aktiviert hat ?
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, das wir bei einer GTX Karte die OOB lief ein Kollege dies aktiviert hatte und das System nicht
richtig lief! Daher meine Frage.

Es kommt mir nur komisch vor, dass die Karten nicht Laufen da die HD5850 definitiv OOB Läuft. Bei einer Sapphire im Referenz Designe hatte ich damals nur das Problem das dies angezeigt wurde als HD 5000 Serie 2047MB aber diese lief dennoch 100% bei voller Leistung.

Nun kommt die Frage hast du das System @ThiAs
neu Installiert und erst LoadVBios und InjektATI aktiviert oder erst die ganzen Kext Dateien und dann erst Clover Konfiguriert ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:30

Kann ich dir leider nicht mehr sagen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Oktober 2016, 22:30

@ThiAs lösche doch mal bitte unter Arguments den Boot Flag GraphicsEnabler=Yes und speicher die config.plist ab.

Das ist ein Boot Flag aus Chameleon/Chimera oder Enoch und hat mit Clover nüscht gemein, vielleicht bringt das ein wenig Licht ins Dunkel ...

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:39

Keine Änderung.

Nur mit Chamäleon hat die Installation von Yosemite funktioniert und den 2. Start
zur Konfiguration ging komischer weise nur mit Clover.
Habe noch einmal auf einer extra Platte versucht zu installieren, aber nach jedem Neustart
will Clover eine Neuinstallation.

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 22:43

Also ich weis echt nicht was du gemacht hast, welches Clover nutzt du ? Hast du für die Installation eine andere Karte ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:46

Clover_v2.3k_r3793, auf der SD-Karte ist nur Clover, Chamäleon auf einer anderen. Muss jedoch dazu sagen,
dass auf jeder mal ein anderer Bootloader drauf war. Aber die Installation hat ja geklappt.

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 22:53

Ich würde dir empfehlen einen neuen Bootstick zu erstellen.

Nimm Clover r3811 und dann das System ohne die ATI Kexte die du da hattest Installieren.

Danach die Config.plist mit LoadVBios und Injekt ATI bestücken und dann sollte es gehen.

Beitrag von „ThiAs“ vom 17. Oktober 2016, 22:54

Werde es so machen, melde mich. ~~Bei welchem Treiber soll ich im Clover-Install einen Haken setzen?~~
~~Nach der Installation wieder diesen efi-Treiber löschen?~~
~~r3811?, finde ich hier nicht~~

Funktioniert nicht, ständige Neuinstallation, keine Konfiguration oder ähnliches.

Beitrag von „Tepoo“ vom 18. Oktober 2016, 12:13

Irgendwie frag ich mich grad bei diesem Thread ob die Grafikbeschleinigung bei meiner Karte aktiv ist xD
Dumme Frage: Wie kann ich das testen?

Beitrag von „DaTec“ vom 18. Oktober 2016, 12:47

> Zitat von ThiAs
>
> Werde es so machen, melde mich. ~~Bei welchem Treiber soll ich im Clover-Install einen Haken setzen?~~
> ~~Nach der Installation wieder diesen efi-Treiber löschen?~~
> ~~r3811?, finde ich hier nicht~~

> Funktioniert nicht, ständige Neuinstallation, keine Konfiguration oder ähnliches.

was meinst du mit Ständiger neu Installation ?
Sorry verstehe gerade nicht vorauf du hinaus möchtest.
hier ist immer die Aktuellste Version von Clover https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/

Beitrag von „ThiAs“ vom 18. Oktober 2016, 14:33

Ich starte mit clever die Installation von Yosemite, nach Fertigstellung und booten von Clover startet die Installation von Yosemite erneut, nach Fertigstellung und starten von Clover startet die Installation von Yosemite erneut, sprich, nach Zugriff auf die neue Platte
tut sich nichts

Beitrag von „DaTec“ vom 18. Oktober 2016, 14:37

Nach sauberer Installation müsste dir ja auch drei Partition Angezeigt werden !

Der Bootstick
Die Partition wo OSx installiert ist!
Und die Recovery Partition !

Siehst du die drei denn, wenn du vom USB Bootloader startest ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 18. Oktober 2016, 14:43

Richtig, genau so.

Beitrag von „DaTec“ vom 18. Oktober 2016, 14:53

Ok und du startest dann auch die OS X Platte oder wieder den Install ?

Weil wenn die die OSx Partition Bootest, dürfte kein Install wieder kommen ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 18. Oktober 2016, 17:05

Vielleicht hat jemand Lust und Zeit, mir perTeamviewer über die Schulter zu schauen.
Ich mache es direkt nach Anleitung hier im Forum.
Bei Punkt 10 bleibt er hängen und startet neu.

[spoiler]Schritt 3 : Installation von OS X Yosemite

1. Startet den PC und wählt als Boot Gerät den USB Stick
2. Sobald ihr im Clover Bootscreen seid wählt den Install OS X Yosemite
3. Das System startet in den OS X Installer
4. Geht ins Festplattendienstprogramm
5. wechselt in den Partition Tab und wählt rechts eure HDD/SSD aus und Formatiert sie mit 1ner Partition in GUID und Extendet Journaled und verlasst das Festpattendienstprogramm

6. Wenn der Installer fragt wo ihr installiert werden soll wählt die gerade Formatierte Platte aus
7. Sobald es fertig ist startet der rechner neu.
8. wählt als Bootgerät wieder den clover stick aus und startet wieder in Install OS X Yosemite

9. Das System startet wieder in die Installation und stellt sie fertig
10. Dannach startet der Rechner wieder neu und im Clover start Bildschirm
wählt ihr die Platte wo ihr gerade drauf installiert habt aus und startet
in den OS X Setup/spoiler]

Beitrag von „DaTec“ vom 18. Oktober 2016, 20:07

Jemand dir schon über die Schulter geschaut ?

Beitrag von „ThiAs“ vom 18. Oktober 2016, 20:11

Nein, ich warte noch auf ein Angebot.

Beitrag von „al6042“ vom 18. Oktober 2016, 20:15

Ich kenne mich mit AMD-Systemen leider nicht aus, sonst würde ich mir das ganze direkt anschauen...

Beitrag von „ThiAs“ vom 18. Oktober 2016, 20:17

Meeting geht glaube auch.

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Oktober 2016, 20:29

Ich bin da auch kein Experte auf dem Gebiet TeamViewer.

> Zitat von Tepoo
>
> Irgendwie frag ich mich grad bei diesem Thread ob die Grafikbeschleinigung bei meiner Karte aktiv ist xD
> Dumme Frage: Wie kann ich das testen?

Starte doch mal Unigine Heaven, Cinebench und Co. ... dann siehst du es bestimmt.

Beitrag von „ThiAs“ vom 20. Oktober 2016, 18:39

Das war's.
Danke an alle für die Hilfe, es scheitert schon wieder am Bootloader.

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 20:24

Erstens !
Erstelle dir einen neuen BootStick mit Yosemite
Nimm dann als Bootloader Enoch. Nach erfolgreicher Installation von Enoch auf deinem Bootstick.

Gehst du wie folgt vor. !
Nimm die Kext Dateien die du hast und füge diese unter Extra im Ordner Extensions ein.
Darin fügst du auch die System.kext ein für dein Kernel.

Als nächstes gehst du unter S/L/Kernels und tauschst deinen Kernel aus.
Über den Chameleon Konfigurator gehst du auf Load ATI Rom das sollte für deine Grafik reichen.

Dann bitte entfernen vom Mac und deinen Hacki starten.

Gruß

Beitrag von „Werner_01“ vom 20. Oktober 2016, 20:46

Ich habe mal in die config.plist geschaut. Warum haste denn da den Boot-Flag "GraphicsEnabler=Yes" drin?

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2016, 20:49

Die Frage hatten wir schon auf Seite 2, keine Ahnung ob der Flag nun gelöscht wurde oder nicht ...

Edit: keine Änderung

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 20:49

Das hatten wir per Teamvierwer schon entfernt er hat dennoch die Ständigen Reboots in Clover kenne das Problem er soll erstmal Enoch nehmen

---

Beitrag von „Werner_01“ vom 20. Oktober 2016, 21:48

Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Da liegt ja einiges im Argen - gemäß dem Boot-Bildschirm

konnte das System den Treiber nicht laden. ... Am besten alles auf Anfang, würde ich mal sagen. Alles platt machen und dann neu. Das ist ja eine an sich pflegeleichte Karte.

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 22:02

> Zitat von Werner_01
>
> Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Da liegt ja einiges im Argen - gemäß dem Boot-Bildschirm konnte das System den Treiber nicht laden. ... Am besten alles auf Anfang, würde ich mal sagen. Alles platt machen und dann neu. Das ist ja eine an sich pflegeleichte Karte.

Das haben wir ja schon gemacht ! Aber es möchte nicht mit Clover, hatte das Problem selbst bei zwei AMD Systemen und die laufen beide.

Aber er soll das System nun per Enoch installieren das sollte Problemlos laufen !

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2016, 22:06

> Zitat von DaTec
>
> Aber er soll das System nun per Enoch installieren das sollte Problemlos laufen !

Ich sehe da eher Clover und insgesamt so wie es @Werner_01 schrieb, es liegt (noch) etwas im Argen ... es muss einen Fehler im Ablauf geben.

Beitrag von „Werner_01“ vom 20. Oktober 2016, 22:15

Hmmm ... Also, ich halte Clover für die feinere Variante.
In Sachen AMD habe ich allerdings nicht wirklich irgendwelche Ahnung.
Mein Instinkt sagt mir, dass da wohl noch irgendwelche Überreste von was auch immer drauf sind - sowas sieht man gerne mal, wenn man die verborgenen Dateien sichtbar macht.
Und dass ein Standard-Treiber nicht geladen werden kann, heißt, dass da wohl auch irgendwas mit den Zugriffsrechten nicht gepasst hat.
Ich würde die ganze Platte löschen und das Teil neu partitionieren. Solch eine Karte verursacht per se nicht solche Fehler ...

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 22:22

Wir haben alles gemacht !

Platte per realen Mac Installiert nichts geklappt !
Clover kam wie bei meinen Beiden Fällen auch bis zum Load UUID und neustart.

Dieses Problem hatte ich bei beiden Systemen mit Clover auch.!! Haben alles soweit versucht.
Auch meine beiden Systeme liefen aber beide Sauber mit Enoch nach Erfolgreicher Installation und
Lauffähigkeit habe ich dann auf Clover gewechselt und siehe da es läuft wie man es schön erkennen kann !

Beitrag von „ThiAs“ vom 20. Oktober 2016, 22:33

Mit Clover lief ja einmal die Installation, aber nie wieder.
Mit Enoch gab es auch massive Probleme. Heute erst probiert.
Allerdings kam es erst garnicht zum booten.
Neuen USB-Stick gekauft- funktionierte auch nicht.

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2016, 22:34

Hier noch mal zur Motivation ... ob nun mit Enoch oder Clover ...

Manchmal liegt der Fehler im Detail und am besten ist immer ein Vanilla OS X, weniger ist mehr ... 👍

Beitrag von „ThiAs“ vom 20. Oktober 2016, 22:42

Gibt es irgendwo eine Anleitung zu Enoch, nicht nur zur reinen Installation sondern auch zur Erstellung der Ordner (Extra) und deren Bearbeitung?
Ich würde am liebsten alles hinschmeißen, aber irgendwie reizt es mich schon, dass es läuft.

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 22:46

Enoch läuft wie Chameleon 😉

Beitrag von „ThiAs“ vom 20. Oktober 2016, 22:48

Chameleon lief bei mir aber auch nicht.

Beitrag von „DaTec“ vom 20. Oktober 2016, 22:52

Bootstick erstellen.
Enoch drauf.
Kernel in S/L/Kernels auf den Stick

Kexte in den Extra Ordner von Enoch

Und über den Chameleon Konfigurator Konfigurieren. Können das Gerne nochmal per Teamviewver machen

---

Beitrag von „ThiAs“ vom 20. Oktober 2016, 22:56

Ich gehe morgen früh die Sache an, werde mich dann bei Misserfolg melden.
... wir hören uns

Beitrag von „Werner_01“ vom 20. Oktober 2016, 23:02

@Hackball:
Wie haste denn einen solchen Score hinbekommen?
Meine Kiste schafft da mal gerade 3100 ...

Beitrag von „ThiAs“ vom 21. Oktober 2016, 12:07

Enoch: Missing Bluetooth Controller Transport
starte ich mit -s: AppleUSB0HCI

Beitrag von „Werner_01“ vom 21. Oktober 2016, 12:15

@Hackball: Du hast ja die Version 3 ...
Da sieht es bei mir auch anders aus.

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Oktober 2016, 14:43

Mich als Hackball oder Köttbullar oder Albondiga zu bezeichnen ist ja schon Diskriminierung ...

Ich bin mit Leib und Seele AMD und Mett (Hackfleisch, auch Gehacktes) Fan, OS X ist meine Religion und meine Hackintosh kommen noch vor meiner Frau.

Beitrag von „Werner_01“ vom 21. Oktober 2016, 14:48

@Hackfan:

Oh, man ... Ich habe das gar nicht gesehen. Sorry. Wie ich auf "Ball" gekommen bin, weiß ich auch nicht.

Beitrag von „ThiAs“ vom 22. Oktober 2016, 00:33

@DaTec hat mir sehr geholfen. ~~Leider kommt nach dem booten nur der graue Bildschirm mit dem bunten Ball.~~
~~Kurzzeitig war mehrfach ein problemloser Start möglich.~~
~~Bei vielen läuft ja die Radeon 5850 ohne Probleme, aber eben bei mir nicht.~~
~~Mit dem Bootflag -x startet der Rechner problemlos.~~

Neue gebrauchte Grafikkarte GTX 750 TI und läuft. Leider reagiert
das System extrem langsam und benötigt immer eine kleine Gedenkpause.
Der Kernel_Task und WindowServer schnellt in die Höhe.

Habe nun in der Systemeinstellung den Nvidia Web Driver deaktiviert und
es läuft, allerdings ohne Grafikbeschleunigung, ruckelnder Maus und schlechte Grafikauflösung.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 23. Oktober 2016, 22:23

nvda_drv=1 im Clover Bootloader gesetzt nach der Installation von den Webdrivern?
Falls du Cover nutzt?

Beitrag von „ThiAs“ vom 23. Oktober 2016, 22:24

Nutze Chameleon, ist aber gesetzt.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 23. Oktober 2016, 22:30

Es geht noch um 10.10.5 oder?
Hast du auch für Yosi die richtig Webdriver geladen?
Also Welche Versionsmummer von OS X hast du und die einmal den link zu deinen Webdrivern bitte

---

Beitrag von „ThiAs“ vom 23. Oktober 2016, 22:46

Yosemite ist 10.10.5
WebDriver 346.02.03f09

Allein um die 2 Zeilen zu schreiben brauch ich 5 Minuten, jedes öffnen
eines Fensters oder neuen Tab im Browser verursacht Stillstand.

Beitrag von „griven“ vom 23. Oktober 2016, 23:04

Ich bin mir nicht sicher in wie weit die Webtreiber mit dem AMD Kernel parat kommen hier muss vielleicht mal einer von unseren AMD Profis was zu sagen...

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Oktober 2016, 23:13

Eigentlich stehen die sich nicht im Wege, aber ich würde trotz allem nochmal Yosy drüber installieren, evtl. kannst Du den Ordner System/Library/Extentions auch noch löschen, bevor das neue System draufgebaut wird. Im Augenblick sollten die genutzten Kexte ja im Cache liegen..

Beitrag von „ThiAs“ vom 24. Oktober 2016, 11:25

Habe eine Neuinstallation gemacht, keine Änderung.

Beitrag von „ralf.“ vom 24. Oktober 2016, 12:00

Es gibt AMD-Hackis mit Maxwell-Karten. Die haben Yosemite im Einsatz.
Vielleicht geht es mit Clover

Beitrag von „ThiAs“ vom 24. Oktober 2016, 12:09

Bin gerade dabei, da sind sie wieder, meine Bootprobleme.
Yosemite installiert aber er kann mit Clover nicht von der Platte booten. Clover kommt wie bereits beschrieben nur bis zum Load UUID, danach Neustart.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass die IOPCIFamily.kext und AppleACPIPlatform.kext geändert werden müssen, damit diese "Gedenkpausen" nicht mehr sin.

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Oktober 2016, 13:06

Hab die plist mal ein bisschen angepasst. Für El Capitan und Yosemite

und probier mal im UEFI64-Ordner diese Dateien zu installieren:

FSInject-64
HFSPlus
OsxAptioFixDrv-64
OsxFatbinaryDrv-64

PatitionDxe-64
VBoxHfs

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 15:42

Clover startet, wähle Yosemite aus, paar Sekunden später reboot (UUID).

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 25. Oktober 2016, 16:19

Dann hast du wohl keine Hardware-UUID generiert.
Versuch die letzte Meldung mal auf einem Foto einzufangen

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 16:57

Um Angang das Bild

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Oktober 2016, 17:21

Entscheidend sind in der untersten Zeile die Pluszeichen. Die Pluszeichen bedeuten: Er lädt den prelinked Kernel Cache

Und da ist bei dir Schluß.

Bei Yosemite gabs mal diese Lösung. Terminal

> Zitat
>
> sudo -s
> rm -f /Volumes/HDD-Name/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel
> touch /Volumes/HDD-Name/System/Library/Extensions
> kextcache -u /Volumes/HDD-Name
> exit

Oder diese Geschichte

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 18:57

Habe es im Terminal eingegeben, bei HDD den Namen vom Stick:

Sorry, try again.

Beitrag von „DaTec“ vom 25. Oktober 2016, 19:39

Sorry versteh gerade nicht was du gemacht hast ? hatten doch eine saubere Installation !
Karte wurde erkannt sogar richtig es musste ja nur noch die Hardware Beschleunigung gesetzt werden !

Daher frage ich mich warum du UUID Probleme hast ? Das sieht mir danach aus als Hättest du den Kernel nicht eingepflegt. !

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 19:44

Die SSD läuft noch, allerdings nur ohne WebDriver flüssig bzw. wenn Nvidia aktiviert ist, steht das System bei jeder Aktion für lange Zeit still und ist nicht nutzbar.

Ich versuche eigentlich nur eine Neuinstallation mit Clover auf einer anderen Platte,
um das Grafikproblem zu lösen.

Beitrag von „DaTec“ vom 25. Oktober 2016, 19:49

Das wird nicht funktionieren ! !
Alle AMD Systeme mit Enoch Installiert und später mit Clover Konfiguriert.

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 19:59

Angeblich sollen ja diese Gedenkpausen durch gepatchte
IOPCIFamily.kext und AppleACPIPlatform.kext behoben werden.
Ich verstehe leider davon nichts.

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. Oktober 2016, 20:28

@DaTec Warum soll das nicht funktionieren, habe ich doch beim ersten mal auch so gemacht?

@ThiAs Grundsätzlich halte ich die Idee mit dem Install-Versuch auf der weiteren HDD für sehr gut, jede Erfahrung mit deinem AMD System bringt dich weiter. 👍

Beitrag von „DaTec“ vom 25. Oktober 2016, 20:46

@derHackfan

Weil seit einigen Clover Updtes das Install Problem mit Clover vermehrt auftritt.
Daher habe ich alle Systeme mit Enoch installiert und dann am ende mit Clover Konfiguriert.

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. Oktober 2016, 20:52

Oops.

Dann habe ich das falsch verstanden, Entschuldigung ... es muss heissen mit Enoch installieren und dann auf Clover umsteigen.

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 20:53

@ralf. mit Slide=0 kann ich die Installation starten aber die Zweite zur Konfiguration das alte Problem.

@derHackfan Clover funktioniert einfach nicht bei mir

Beitrag von „DaTec“ vom 25. Oktober 2016, 21:02

> Zitat von derHackfan

> Oops.
>
>
> Dann habe ich das falsch verstanden, Entschuldigung ... es muss heissen mit Enoch installieren und dann auf Clover umsteigen.

Genau oder So

@ThiAs

das hat nichts mit dir zu tun es ist leider so das Clover den Start aktuell nicht hinbekommt sondern stockt oder sofort neu startet. Ich arbeite an dem Problem schon, da ich genervt bin immer mit Enoch zu installieren und dann auf Clover nach der Installation zu wechseln.

Beitrag von „griven“ vom 25. Oktober 2016, 21:06

Naja das Problem beim Boot mit Clover ist der fehlende AMD Kernel im PrelinkedKernel was auch erklärt warum der Weg über ENOCH -> Clover funktioniert aber Clover nativ nicht. Clover startet die boot.efi von OS-X und die lädt wiederum den prelinked Kernel und da ist nun mal in der Regel (noch) kein AMD Kernel drin. ENOCH und Chameleon umgehen die boot.efi und starten den Kernel direkt. Wenn das System einmal mit AMD Kernel gestartet ist und die PrelinkedKernel neu gebaut wurde ist der AMDKernel mit drin (vorausgesetzt er unter /S/L/Kernles/ vorhanden) und dann kann auch Clover das ganze booten...

Beitrag von „DaTec“ vom 25. Oktober 2016, 21:08

Keiner Formuliert es so schon wie @griven

genau so ist es

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. Oktober 2016, 21:41

Habe jetzt mal gerade Clover r3799 in der ESP installiert/aktualisiert und ein Start mit dem (lauffähigen) AMD System funzt einwandfrei ...
Grundsätzlich mache ich ja einen Clean Install von OS X auf dem Intel Hackintosh, also back to the roots ... siehe @griven oben ... Enoch muss es machen.

Beitrag von „ThiAs“ vom 25. Oktober 2016, 23:38

Versuche es mit Enoch den El Capitan zu installieren.
Kernel ist AMD Kernel 10.11.5, schlägt leider fehl.

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Oktober 2016, 23:51

Die Fehlermeldung kommt mir spanisch vor. Die Panic verweist auf Users/Shaneee/Desktop.
Ich würde einen anderen Kernel testen.

Beitrag von „ThiAs“ vom 26. Oktober 2016, 10:59

Habe nun 5 Kernel durch, bleibt immer an der selben Stelle
hängen.
Was mich jedoch wundert, beim Booten in der 1. Zeile steht:
Kernel.plist no found- ist aber drauf.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 26. Oktober 2016, 11:17

Warum wurden die BootArgs doppelt gesetzt ?