Erledigt Open core: Ivy bridge Energieverwaltung

Beitrag von „aufuk1“ vom 10. August 2020, 16:43

Nach dem, was ich im Internet gelesen habe, habe ich die Datei SSDT.aml in acpi verwendet und CpuPM und Cpu0ISt unter ACPI> DELETE deaktiviert, aber wenn ich sie mit 'Intel Power Gadget' betrachte, bewegt sie sich im Abschnitt Frequenz als immer noch gerade Linie. Wie kann ich das lösen? Ich füge die relevanten Bilder hinzu.

Danke dir.

_____

Das Problem wurde behoben, es wurde behoben, nachdem die smbios-ID für macbookair5.2 ausgeführt wurde

---

Beitrag von „Nightflyer“ vom 10. August 2020, 19:53

> Zitat von aufuk1
>
> Das Problem wurde behoben

Dann fix oben den grünen Haken dran für erledigt.

Beitrag von „griven“ vom 11. August 2020, 08:31

Ich war mal so frei und habe den Haken spendiert

Beitrag von „aufuk1“ vom 11. August 2020, 08:57

For english: Then fix the green tick on top for done.

Hallo, ich verstehe nicht ganz, was du gesagt hast.

Die korrekte BIOS-ID sollte macbookair5.2 sein

Beitrag von „griven“ vom 11. August 2020, 09:05

You can mark Threads as solved once your question is answered/problem is solved that's what Nightflyer tried to say...

Beitrag von „aufuk1“ vom 11. August 2020, 15:57

Ich kann nicht finden, wo ich ankreuzen soll

Ich habe es gefunden und grün gemacht