Intel 4770 kein Audio über HDMI, kein DRM. Fujitsu D3221

Beitrag von „floris“ vom 27. August 2023, 18:24

Ich habe kein Audio über HDMI. HDMI Audio auch property injects getestet. Ohne Erfolg.

Das DRM geht auch nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt mit der HD4600 und Ventura/Opencore geht.

Was muss ich machen?



Beitrag von „griven“ vom 28. August 2023, 07:12

Wäre möglich das Dein Board die IRQ Patches braucht (bei Haswell und drunter ziemlich oft der Fall). Lass mal, vorzugsweise unter Windows, SSDTTime laufen und bau dessen Ergebnis in die Config.plist mit ein.

Beitrag von „Capos81“ vom 28. August 2023, 11:05

Layout id änder kannst ja mal gucken welche deine ist

Alc

layout 12, 15, 16, 88. bei dir ist es grade auf 1 umgestellt kann man im Bild sehen