Erledigt Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Lion OK ATI 4890 1GB leider nur als 3MB erkannt

Beitrag von „Robottino“ vom 30. August 2011, 14:06

Hallo zusammen,

habe ein Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Board Lion installation (10.7.1) war relativ einfach.
Nach installation von Sound und Netzwerk Kexte laufen diese auch ohne probleme, obwohl der Sound etwas rauscht...:)

Wegen der ATI 4890 1GB damit diese lief musste ich den Graphicsenabler auf No stellen.
Jetzt kann ich mit der 4890 Booten aber er erkennt es als 3 MB Vram mit Auflösung von 1024x768

Hat jemand einen Tipp für mich?
Habe einen 4890 gm Treiber von Netkas der ATIRadeonX2000_test1 und test 2 heisst, wie installiert man diese?
Danke

Gruß Robottino

p.s. habe heute die Ati4800controller.kext bearbeitet indem ich meine ID eingetragen habe, leider sieht es immer noch so aus...

Hiiiiiiiife 😭😭😭😭 **ATI Radeon HD 4890:**

Chipsatz-Modell: ATI Radeon HD 4890

Typ: GPU

Bus: PCIe

Steckplatz: Slot-1

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 3 MB

Hersteller: ATI (0x1002)

Geräte-ID: 0x9460

Versions-ID: 0x0000

ROM-Version: 113-B7710C-176

EFI-Treiberversion: 01.00.318

Monitore:

Monitor:

Auflösung: 1024 x 768

Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)

Hauptmonitor: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Monitoranschluss:

Beitrag von „Lancaster“ vom 31. August 2011, 18:24

Hy

Ville hilft das weiter Ati Rom in Extra , und Eintrag in die com.apple.Boot.plist

<key>ATIROM</key>

<string>Yes</string>

http://www.kexts.com/downloads.php?do=file&id=97

Teesten ??

Beitrag von „Robottino“ vom 1. September 2011, 16:19

Hi,

es läuft.

Habe Lion platt gemacht Neu installiert.
1. Update 10.7.1
2. 10.7.1 qe/ci exotic patch von Netkas
3. Graphicsenabler auf NO

Das einigste was jetzt noch falsch ist, er zeigt PCI x8 anstatt x16
Aber kann an den PCI Treiber liegen

Gruß Jeeg1975http://netkas.org/?p=926

Beitrag von „Gelöscht“ vom 1. September 2011, 21:17

Hört sich ja schon mal super an ....Wenn Du uns noch mal eine kurze DOKU schreiben kannst, wie der install nun funktioniert hat, wäre das für viele sicher hilfreich.
Am besten gleich in einen neuen post unter "Anleitungen"

Ist für die Zukunft, mit Sicherheit ein sehr gängiges Mainboard!

Beitrag von „Robottino“ vom 2. September 2011, 13:46

Hallo,

wie oben schon erwähnt.
1. Lion komplett Neu installiert.
2. Update 10.7.1
3. 10.7.1 qe/ci exotic patch von Netkas
4. Graphicsenabler auf NO gestellt in der plsit

Das Wars.

Gruß Robottino