

**Erledigt**

## **Gigabyte z77 ds3h Rev 1.1**

**Beitrag von „udo83“ vom 1. Januar 2014, 14:37**

Und ich danke dir für die schnelle Antwort.

Die gute Nachricht: Lan funktionierte sofort.

Die schlechte: Das Bootreihenfolge Problem nicht.

Ich stelle in der HDD Priority die SSD nach ganz oben und dann wähle ich die Partition "Mac OS" als erste Bootpartition.

Save& Exit.

Und er will Windows booten.

Dann neustarte ich und guck ins BIOS..

alles wieder verstellt.

F12- Bootmenu - "Mac OS" ... startet sofort und richtig.

Mir scheint wirklich so als würde der da was nicht richtig speichern.

Die Originale Gigabyte F9 ohne Ozmosis hatte dieses Problem nicht.

Ich danke dir für deine Hilfe.

Ich bin jetzt mal für ca. ne Stunde weg und dann wieder für alle

Rumprobierereien offen. 😊

Ig

udo