

Erledigt

Lenovo U510 Speedstep Problem

Beitrag von „georg310580“ vom 3. Januar 2014, 17:35

Hallo Fabian!

Vielen Dank für dein Extra folder. Leider kann ich jetzt nach dem Neustart mit deinen Dateien weder Maus noch Tastatur bedienen und kommen über den Sperrbildschirm nicht hinaus...

Ich bringe mir morgen von der Arbeit die externe Tastatur mit nach Hause, dann sehen wir weiter 😊

neuer zwischenstand:

Soooo, nun war ich mit Deinen Dateien auf meinem HackBook unterwegs:

- DSDT_Hacks_WLAN.aml
- org.chameleon.Boot.plist
- smbios.plist
- ssdt.aml

Ergebnis:

Intel PowerGadget zeigt weiter stur 1,8 GHz an und bewegt sich nicht rauf oder runter...

Sound, Wlan, Tastatur und Trackpad funktionieren nicht unter "Über diesen Mac" wird ein 2,39 GHz Intel Core I7 angezeigt.

Anschließend habe ich in der "org.chameleon.Boot.plist" nur meine gepatchte DSDT Datei ausgewählt und konnte so (weiter mit deinen Settings) ganz normal mit allen Funktionen starten. Das Intel PowerGadget zeigt aber weiterhin stur 1,8 GHz an 🙄

Fehlt mir vielleicht irgendeine .kext Datei die nicht korrekt gepatcht ist? Hast du eine Idee?

Kannst ja in meinen Extra ordnet schauen, was ich da drin hab:

https://hackintosh-forum.de/droplod/6582345_Extra.zip

Neuer Zwischenstand:

Mit MBP 8.1 ändert sich leider auch nichts, habe es grade getestet.... 🙄

...und noch einer:

leider führt der Link zu deinem EXTRA Ordner ins Leere. kannst du die Datei nochmal neu hochladen / aktualisieren?

Mein EXTRA Ordner spiegelt nur das Chaos meiner Tests wieder.

...ja, den nullpower.kext hab ich gelöscht, mein Extra Ordner sieht nun so aus:

<https://hackintosh-forum.de/dropload/6582345> Extra 3.1.14.zip

Habe alle SandyBridge Modelle durch: 8.3, 8.2, 8.1, 5,.2. Tacktung immer stur bei 1,8GHz.
hab jetzt mal den MBP (IVY Bridge) 9.2 ausprobiert: und jetzt pendelt der Tackt zwischen 1,7 und 1,8 hin und her.

Vielen Dank für Deine Hilfe!!!

Georg