

Erledigt Bootprobleme nach Einbau der W-LAN Karte (TP-Link TL-WDN4800)

Beitrag von „b839986“ vom 4. Januar 2014, 01:26

In dem langen Slot klappt es!

Ist es möglich diesen IRQ Konflikt zu beseitigen?

Ich habe den Hackintosh nämlich in einem PowerMac-Gehäuse und kann dort nicht die Karten in allen Slots verschrauben.