

Erledigt

GA-Z87MX-D3H - Hilfe bei Installation

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. Januar 2014, 12:25

Ja OS X schreibt Daten ins NVRam sieht man schön wenn man nvram -p mal im Terminal eingibt, also von daher kann es sein das, das dann der Installstick läuft wobei das für mich sich so anhört das er dann nur mit den eingestellten werden des VRam läuft und ohne QE/CL das würde die Langsamkeit erklären.

Denn 32/64MB Grafikspeicher sind für die GUI von OSX ja nun wirklich nicht viel, aber das ist nur eine Vermutung von mir.

Warum das nun mit -v etc. nicht in den Boot args will ist komisch, aber ich werde das BIOS noch mal von Grund auf neu aufbauen, da gib es dann hier doch schon zuviel Versionen von. Ich habe da so meine Vermutung, das sehen wir dann im neuen Bios ob es geht oder nicht, werde mir also noch mal das nun "G3" Bios ansehen.

Wenn Du mit dem DisplayPort Problem meinst das da auch kein Audio ausgegeben wird, ja das müsste eigentlich der HDMI patch in der DSDT mit lösen, da im Grunde wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe beides vom der Sound Übertragung gleich ist, nur im Video Bereich unterscheiden sich HDMI und DisplayPort von ein an der aber auch da nicht sehr viel.

Das Problem mit der EFI Shell und den fielen eintragen ist bei mir genau so, mich hat es bis jetzt nicht gestört, aber ich lasse einfach mal die Shell weg, die ist zwar ein Nice to have, aber braucht es ja nicht wirklich, ich habe sie mir zwar einmal angesehen, ist schon sehr mächtig aber bis dato nie wieder aufgerufen, kann man also auch ruhigen Gewissens weglassen. Damit sollten dann auch dann auch dieses Problem gelöst sein.

Für den normalen User ist das sowie so nicht geeignet, und wer meint er braucht sie kann sie sich ja wieder hinzufügen zum Bios, per mmTool oder UEFITool.

Windows 8 Features: Windows 8 WHQL

CSM Support: Never

Ist auch meine Bevorzugte Einstellung 😊 Dann ist das Bios komplett UEFI und der alte Legacy Support Modus des BIOS wird gar nicht erst geladen. Das setzt dann aber eine WIN 7 UEFI Installation voraus da Windows 7 ansonsten nicht mehr startet, im Gegensatz zu Windows 8/8.1

Secure Boot muss immer aus sein ansonsten führt es zur Bootschleife unter OS X (ist halt ein Windows Future das es unter OS X ja nicht geben kann, gibt es ja beim Original Mac auch nicht)

So neuer Tag neues Bios 😊

[Z87MXD3H-F5-OSM-DSDT-G.rom.zip](#)

Damit sollte nun die Interne GK und Audi nach der Installation mit Multibeast **with DSDT** ALC892 auch auf HDMI und Display Port funktionieren.