

**Erledigt**

## **Ozmosis Bios für Gigabyte Z87N-WIFI Bios Vers. F4**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Januar 2014, 20:36**

Installier mal die passenden HWSensor.kexte zur FakeSMC das im Bios ist [HWSensors.5.3.820.pkg](#) das Programm an sich kannst Du das Aktuelle weiterhin nehmen, die neueren Versionen führen irgendwie noch zur System Instabilität. Vielleicht klappt das so.