

Erledigt

## Neustart nach Problem - evtl. Spin-Lock

Beitrag von „Griven“ vom 9. Januar 2014, 22:05


Du musst die passenden Plugins für FakeSMC installieren (Mainboard Plugins)...

Wir haben ja das selbe Board von daher müsste mein Setup auch bei dir passen, mal abgesehen von der Grafikkarte 😊

Hier mal meine FAKESMC mit allen Plugins ausser Grafik.

[FakeSMC.kext.zip](http://FakeSMC.kext.zip)

Und wie Du siehst, werden bei mir alle Sensoren ausgelesen.



The screenshot shows the HWMonitor application window with a blue header and a white background. It displays several categories of system data:

TEMPERATUREN	
Prozessorkern 1	38°
Prozessorkern 2	42°
Prozessorkern 3	41°
Prozessorkern 4	36°
CPU Die	42°
Prozessor-Kühler	31°
Chipsatz	41°
Hauptplatine	40°
Grafikkarte	40°
Thermal-Zone 1	27°
Thermal-Zone 2	29°

FESTPLATTEN-TEMPERATUREN	
WDC WD10EZEX-00ER1A0	36°
ST3500413AS	36°

FREQUENZEN	
Prozessor-Multiplikator	x29.0
Prozessor-Geschwindi...	2.90GHz

LÜFTER	
Lüfter 0	1016rpm
Lüfter 1	-
Lüfter 2	-
Lüfter 3	-
Lüfter 4	-

SPANNUNGEN	
Prozessor	1.068V
Speicher-Module	1.548V
Hilfsspannung +3.3V	3.360V
Netzteil 2	0.024V
Netzteil 3	2.988V
Netzteil 4	2.880V
Netzteil 5	0.012V
CMOS-Batterie	3.096V
CPU VRM	0.828V

LEISTUNGEN	
CPU Package Cores	10.07W
CPU Package Graphics	0.00W
CPU Package Total	15.90W

BATTERIEN	
Maus Magic Mouse	63%