

Erledigt

Front-Panel-Stecker passen nicht!

Beitrag von „gsavel“ vom 11. Januar 2014, 09:43

Guten Morgen,

Das Netzteil ist mit Sicherheit stark genug. Es mußte seinerzeit zwei 3,8Ghz-Xeon Prozessoren und 4 eingebaute SCSI-Platten und eine (seinerzeit) dicke Grafikkarte befeuern.

Ich habe den Adapter so oder so bestellt. Ich werde ihn ausprobieren, denn "die Hoffnung stirbt zuletzt". Ich habe das Board auf dem Boradhalter von HP, der nur eingeschoben wird, aufgeschraubt. Es passt auch augenscheinlich alles. Ich bin Mitte der Woche schlauer. Wenn dann nichts funktioniert, weiss ich erstmal nicht weiter. Dann müßte festgestellt werden, was "zerschossen" sein könnte. Das Board wäre das kleinere Übel!

Gsavel