

Erledigt

Gigabyte Z87X-UD3H Ozmosis Mod Jede Menge Built-In EDK Shells im Bootmenu

Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Januar 2014, 08:51

Das Problem ist bekannt, die einzige Lösung ist im Moment das weglassen der Shell im Bios, (HermitShellX64.ffs) und anschliesserndem CMOS resset nach dem flashen.

Also Bios File in UEFI Tools oder mmTool laden und HermitShellX64 löschen.