


Erledigt

GA Z87N WIFI BIOS ID check error


Beitrag von „thomaso66“ vom 12. Januar 2014, 13:35

Also die Einstellungen stimmen soweit es OSX betrifft (mit dem neuen Bios kannst Du sogar die interne GK anschalten Memmory 32 MB)

Aber hier mal was mir aufgefallen ist bei deinem System.



Zum Vergleich mal aktuelle Bilder von mir.



Also die System Temperatur ist viel zu hoch dein Rechner kocht ja fast, die Cpu Temp ist mit 48° auch nicht gerade gering im Leerlauf.

Überprüfe mal ob der CPU Lüfter richtig sitzt bzw. genug Wärme Leitpaste hat, was ist da für ein Hochgeschwindigkeitslüfter verbaut? ist das der Normale BOXed Lüfter?

Die Speicher Einstellungen von Turbo auf Normal stellen.

Also diese Hohen System Temperaturen würden das mit dem BIOS Störungen schon erklären...

[shark](#)

IntelVirtualisierungTechnologie ist VT-x das kann anbleiben seine CPU ist K kann also garnicht VT-d deshalb ist das auch ausgegraut (wenn auch fehlerhaft zu sehen als an)