

Erledigt

GA Z87N WIFI BIOS ID check error

Beitrag von „teitz“ vom 12. Januar 2014, 13:50

die Lüftergeschwindigkeit kann nicht stimmen, da ich eine Corsair H60 zur CPU-Kühlung benutze und diese wiederum von einem Bequiet Silent Wing 2 gekühlt wird, davon sind noch 2 weitere im Gehäuse und die stecken alle separat am Strom.

PS: die hohen Temperaturen mögen evtl. auch der kleinen Bauform des Gehäuses und der passiv gekühlten Grafikkarte liegen. Hatte was das angeht aber bisher noch nie Probleme und mit "Optimized BIOS Defaults" bootet er ja ohne Fehler...