

Erledigt

Atheros AR5B195 Bluetooth Problem 10.9.1

Beitrag von „keiner99“ vom 15. Januar 2014, 19:47

hey leute!

es handelt sich um System 3 in meiner Signatur!

es geht soweit alles perfekt unter mac osx 10.9.1 doch,
ich hab ein problem mit der Atheros AR5B195 Dual Karte.. Wlan geht  gut doch das
bluetooth will einfach nicht ordentlich laufen unter mac osx 10.9.1

hab schon die verschiedensten kexte versucht, IOath3kfrmwr.kext, v1.2.0, Built 2013-09-18
von Rehabman auch ältere versionen.. auch die ath3k-firmware-uploader installiert!
mit dieser kext geht bluetooth zwar aber ich kann es nicht deaktivieren (Button wird in der
systemleiste garnicht angezeigt und in den systemeinstellungen ist er grau), kann mich zwar
mit dem handy verbinden aber die apple magic mouse ruckelt komplett..

hab auch probiert die IdProduct und IdVendor in der info.plist in
IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport.kext/
zu editieren (hab die sachen bei Media BT Link 3.0 eingefügt), hat auch funktioniert wird
erfolgreich geladen, es wird jetzt der button in der systemleiste angezeigt doch ich kann es
auch nicht deaktivieren.. verbinden geht garnicht mehr 

hat wer noch irgendwelche ideen wie ich es hinbekommen könnte? muss man vl was in der
DSDT editieren? (ich verwende eine für wlan!) oder sollte bluetooth oob gehn? habs beim
installiern von mac osx 10.9.1 im bios deaktiviert gehabt..

wäre sehr dankbar!!  denn dann hab ich ein vollständig funktionierendes hackbook mit
allem drum und dran! und kann dann auch ein kleines tut schreiben 

danke für eure hilfe! keiner99