

Erledigt

G4 mod

Beitrag von „HackMac66“ vom 20. Januar 2014, 13:39

Der 2. Stromanschluss an dem Netzteil ist dafür gedacht evtl. einen Monitor dranzuklemmen um dafür nicht noch eine extra Steckdose zu belegen.

Zudem schaltet sich beim herunterfahren des Computers auch gleich der Monitor mit aus.

Also 2. Fliegen mit einer Klappe. 😊

Das war bei dem alten Rechnern damals normal.