

Erledigt

G4 mod

Beitrag von „blackcat“ vom 20. Januar 2014, 13:48

Ich glaube, ich könnte das 12V-ATX-Problem mit einem einfachen Adapter lösen, der eine HD-Stromversorgung anzapft:

[Hier ist so ein Adapter.](#)

Wenn so eine HD mit 12V betrieben werden sollte, müßte die "Umleitung" doch gehen oder?