

Erledigt

Lenovo/IBM T61

Beitrag von „Lunatic84“ vom 21. Januar 2014, 05:55

Bevor ich da nun tiefer rumfummel, vielleicht hilft ja diese Info:

Wenn ich die Systeminfo betrachte, dann steht dort: IO80211-Familie: Nicht installiert. Sonst steht überall was von den Punkten CoreWLAN: 4.0 bis AirPort-Dienstprogramm: 6.3.2

Hilft das bei der Lösung?

Edit: Die io82011family.kext ist verschwunden und ich kann die nicht mehr finden....

Edit 1: Sie ist wieder da, aber auch nach Installation mit Kext Wizard und der anschließenden Wartung (S/L/E reparieren und Neuerstellung des Caches) kein Unterschied.

Eingetragen wurde:

```
<key>Atheros Wireless LAN PCI</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.apple.driver.AirPort.Atheros40</string>
<key>IOClass</key>
<string>AirPort_AtherosNewma40</string>
<key>IOMatchCategory</key>
<string>IODefaultMatchCategory</string>
<key>IONameMatch</key>
<array>
<string>pci168c,30</string>
<string>pci168c,2a</string>
<string>pci106b,0086</string>
<string>pci168c,1c</string>
<string>pci168c,23</string>
<string>pci168c,24</string>
</array>
<key>IOProbeScore</key>
<integer>600</integer>
```

```
<key>IOProviderClass</key>  
<string>IOPCIDevice</string>  
</dict>  
</dict>
```