

## **Erledigt** Acer Aspire 5315

**Beitrag von „zero130482“ vom 25. Januar 2014, 10:09**

Habe auf dem Laptop erfolgreich 10.6.8 installiert.

Alles läuft, sleep, Grafik, Sound, Wlan und LAN

Das Problem bei dem Laptop ist die Kühlung. Unter Windows muss man ein E-PowerManagement installieren, dieses Reguliert dann die CPU und schützt vor Überhitzen, unter OS X geht das nicht.

Der Laptop wird immer heißer, bis er schließlich einfach ausgeht.

Kann mir da jemand helfen? Gibt es eine Möglichkeit dies unter OS X zu regulieren? Ich habe mich mit DSDT noch nie auseinandergesetzt, falls die Lösung da liegt.