

Erledigt

Z87X UD5H Boot Schleife Installation

Mavericks

Beitrag von „adnix“ vom 25. Januar 2014, 18:17

So jetzt hab ich für den Drucker in Multibeast USB3.0 bei Misc noch installiert. Nachdem Neustart zeigt er beim WifiSymbol vollen Empfang/Keinen Empfang und in der List tauchen keine Wifis mehr auf (mit den Nachbarwohnungen waren es vor dem Neustart 5/6/7 Stück)? Kann das an dem USB Treiber liegen?

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk