

Probleme mit ADI1988b Audio und USB

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. Dezember 2011, 12:08

Das still waiting kann entweder AHCI sein oder kein bzw ein falscher Kext für den Festplattencontroller.

Wenn du also was im Bios geändert hast und es ging dann nicht mehr würde ich da den Fehler suchen!

Ob der USBfix in Chimera drin ist kann ich nicht sagen aber ja er KÖNNTE drin sein.