

Erledigt

EP45-UD3LR Onboardsound funzt nicht

Beitrag von „s1c“ vom 12. Dezember 2011, 20:56

Hallo leute =),

der Depp vom Dlenst benötigt mal wieder Hilfe....

und zwar möchte ich meinem kleinen Bruder meinen alten Hackintosh rechner geben, allerdings bekomme ich unter 10.6.8 den scheiß onboard sound nicht zum laufen....

das system habe ich mit iBoot installiert und mit Multibeast die Postinstallationen gemacht und da auch ne User DSDT installiert, die ich mir für mein Board auf Tonymacx86 gesaugt habe. Funktionukkelt leider trotzdem nicht. Ich bin ja nicht blöde (hab ich mir gedacht 😄) und bin auf kexts.com gegangen und habe versucht mir via kexthelper die ALC888 kext zu installieren....pustekuchen

kann mir vllt. jemand sagen was ich in gottes namen falsch mache ?

habe die kiste bislang immer mit nem externen audiointerface betrieben und in sofern war mir der onboardsound latte....

hardwarekomponenten sind nach wie vor die selben (abgesehen von dem audiointerface und der UAD natürlich), die in meiner Signatur stehen 😊

Vielen Dank im Vorraus.

p.s. wer fehler findet, darf sie behalten 😊