

Erledigt

Bluetooth Adapter

Beitrag von „OiWarning“ vom 2. Februar 2014, 20:13

das F8T065BF Bluetooth modul von Belkin hat keinen HID Proxy mode somit keine Steuerung vom Betriebssystem