

Bios Problem, Gigabyte GA P55A-UD4

Beitrag von „Guldukat“ vom 15. Dezember 2011, 00:44

Hat leider auch nicht funktioniert.

Ich führe mal meine Schritte im Bios auf:

1. Load optimize default
2. In integrated Peripherals die Controller auf enabled und AHCI Mode.
Ausserdem Turbo Sata3/USB3.0 auf Turbo USB3.0
3. Im Power Management Setup den HPET Mode auf 64-Bit und enabled

Hat noch jemand eine Idee?