

Bios Problem, Gigabyte GA P55A-UD4

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Dezember 2011, 10:00

Es ist normal, dass beim Bootvorgang die Frequenz angezeigt wird die der Prozessor beim Boost mit allen Kernen taktet.

Mein i7 gibt auch 3,5Ghz aus. Man sieht ihn sogar wechseln von 3,4 auf 3,5 beim Boot.

Obs am Turbo hängt kannst du ja leicht testen indem du ihn im Bios abschaltest.