

Erledigt

Ozmosis und HWsensors.6.0.1079

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Februar 2014, 22:17

Probier bitte mal dieses Bios aus [Z77NWIFI-F2-OZM-DSDT-G.zip](#) damit sollte Lan auch wieder OOB laufen. hatte da wohl den falschen Treiber mit reingepackt.

Sound muss immer gepatscht werden mit Multibeast oder per Hand das lässt sich nicht umgehen, halt nur mit DSDT in MB auswählen.