

Erledigt

TP-Link TL-WDN4800 wird nicht vom System erkannt

Beitrag von „EAZY“ vom 7. Februar 2014, 10:43

Also, nun habe ich die Intel-Chipset-Treiber erneut installiert.

Funktionierte alles auch, doch wenn ich nun Mac OS X boote, kommt unter dem Apple-Logo ein kleines Zahnrad (ist ja normal) und darunter eine Art Ladebalken. Dieser Ladebalken kommt fast bis ans Ende doch während der Balken sich füllt macht mein PC Geräusche die sich anhören wie ein erneuter Boot-Versuch und das 2-3 mal.

Beim letzten Mal allerdings schaltet sich mein PC aus und fährt erneut hoch, beim Booten kommt wieder der Ladebalken, usw. Es ist mir quasi nicht mehr möglich in OS X zu kommen.

Unter Windows läuft alles einwandfrei, nur die WLAN-Karte wird noch immer nicht erkannt.