

Erledigt

TP-Link TL-WDN4800 wird nicht vom System erkannt

Beitrag von „DoeJohn“ vom 7. Februar 2014, 12:22

Wenn man die Bilder vom Post 13 anschaut, würde ich sagen, du hast dir die Mac OS X Systemplatte zerschossen. Wie hast du denn unter Windows die Intel Chipset Treiber nachinstalliert. Denn danach war deine Systemplatte nicht mehr bootbar!

Um die Platte evtl. zu reparieren, boote nochmal mit dem Installationsszick und öffne dann im Installationsmenü das Festplattendienstprogramm. Dort dann die Festplattenreparatur anstoßen!