

Erledigt

GA-Z87MX-D3H und Bluetooth Ruhezustand-Problem

Beitrag von „Silver Wings“ vom 7. Februar 2014, 17:56

Vielen Dank!

Sieht bei mir genauso aus, nur dass die Zuordnung nicht ganz stimmt - der erste Eintrag gilt nämlich auch für die USB 2.0-Header am Mainboard und wird deshalb scheinbar mit den falschen Treibern (xhc) betrieben.

Ich glaub mir kann nur noch Thomaso66 helfen...

