

Erledigt

TP-Link TL-WDN4800 wird nicht vom System erkannt

Beitrag von „Zapp“ vom 8. Februar 2014, 19:08

Also ich habe mir diese Karte jetzt auch gekauft und hatte arge Probleme sie zum Laufen zu bekommen.

Ich musste die Fritzbox jetzt vom bgn- auf den bg-Standard umschalten, damit der Karte per DHCP eine IP-Adresse zugewiesen wird. Ich bin aber ein wenig unzufrieden damit, da ich auf die Vorteile des n-Standards bei allen anderen Geräten auch verzichten muss.

1. Gibt es da einen Workaround, sodass der n-Standard auch funktioniert?
2. Liegt es nur an der Fritzbox oder ist das bei anderen Routern genauso?