

Erledigt

Nach Sleep kein Ton, Übertakten unter Ozmosis

Beitrag von „TheKenny“ vom 10. Februar 2014, 16:17

Die Fehler treten auch ohne das Übertakten auf.

Bei jedem Cold-Boot bekomme ich eine KP wegen der AppleIntelCPUPowerManagement.kext, ab dann funktioniert alles ohne Probleme und Sleep funktioniert auch. Allerdings funktioniert der Ton nicht mehr wenn der PC aufgewacht ist.

Übertaktet habe ich mit dem Multiplikator per UEFI.

Edit: Nachdem der Rechner jetzt ca. 18 Stunden im Sleep war und wieder aufwachte, kam ein neues Symptom hinzu.

Der Rechner fährt wieder hoch, kommt aber nicht aus dem Sleep. USB-Geräte (Tastatur und Maus) bekommen kein Strom und der Monitor bleibt schwarz. Hardware an sich läuft.

Nach ewigem Warten passiert nichts, auch ein Druck auf den Power-Schalter bringt nichts. Jetzt kommt das komischste: Wenn ich nun den Reset-Knopf drücke startet der PC neu und bevor das BIOS-Logo kommt startet er neu. Dies passiert in einer Endlosschleife. Um den PC wieder starten zu können musste ich den Strom einige Sekunden entfernen und schon konnte ich wieder in OS X booten.

Ist jemandem solch ein Verhalten bekannt?