

Erledigt

Nach Sleep kein Ton, Übertakten unter Ozmosis

Beitrag von „TheKenny“ vom 10. Februar 2014, 18:49

Intel EIST war nicht deaktiviert, hab es jetzt mal und werde berichten.

Habe an sich nur Änderungen laut "Anleitung Ozmosis [BIOS flashen](#)" gemacht, also die empfohlenen Standardwerte geladen und EHCI Hand-off aktiviert.

Gibt es sonstige Einstellungen die ich beachten muss?

Edit: Nach dem Sleep wacht er noch immer nicht auf, allerdings kann ich durch einfaches Neustarten wieder ins OS. Immerhin schon eine Besserung. 😊