

Erledigt

Kein Pieps mehr von der grünen Buchse

Beitrag von „Griven“ vom 19. Dezember 2011, 21:57

Dafür gibt es eigentlich nur 2 logische Erklärungen...

1. OnBoard Audio im Bios abgeschaltet, dann is es logischerweise unter OSX auch weg
2. Es wird eine modifizierte DSDT.aml eingesetzt in der das onBoard Audio Device herausgepatched wurde